

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /XMCP-ĐT&QLTS Cẩm Phả, ngày tháng năm 2025
V/v Bảo trì kết cấu cầu cảng, thay thế sửa chữa
hệ thống đệm va

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với
nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL	Tiến độ cung cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Cầu cảng 15.000DWT				60 ngày
1	Đệm va Đ13, trụ va TV1	Đệm mất 1 tấm nhựa hàng trên cùng bên trái, góc trên tấm panel bị móp, thép tấm panel han rỉ, xích móc han rỉ, suy giảm tiết diện. Xích có đường kính từ $\phi 2.6 \div \phi 3.9\text{cm}$. Mani có đường kính từ $\phi 3.9 \div \phi 4.1\text{cm}$. Móc treo có đường kính từ $\phi 3.7 \div \phi 5.6\text{cm}$ Đề xuất: Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel. Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní	Cái	01	
2	Đệm va Đ14, trụ va TV2	Đệm mất các tấm nhựa hàng trên cùng và dưới cùng, ngoài cùng bên phải còn 1 tấm nhựa, ngoài cùng bên trái còn 2 tấm nhựa, thép tấm panel, xích han rỉ, móc treo xích han rỉ, suy giảm tiết diện. Xích có đường kính $\phi 3.8\text{cm}$. Mani có đường kính $\phi 3.9\text{cm}$. Móc treo có đường kính từ $\phi 4.2 \div \phi 5.6\text{cm}$ Đề xuất: Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel. Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní	Cái	01	
3	Đệm va Đ15, trụ va TV3	Đệm mất tấm nhựa hàng trên cùng, ngoài cùng bên phải phía dưới bị mất 1 tấm nhựa, ngoài cùng bên trái còn 1 tấm nhựa, góc trên tấm panel bị móp, thép tấm panel, xích, móc han rỉ suy giảm tiết diện, liên kết giữa đệm với tấm panel bị hở 5mm. Xích có đường kính từ $\phi 2.0 \div \phi 3.6\text{cm}$. Mani có đường kính từ $\phi 3.6 \div \phi 4.2\text{cm}$. Móc treo có đường kính $\phi 5.0\text{cm}$ Đề xuất: Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel. Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní	Cái	01	
4	Đệm va Đ16, trụ va TV4	Đệm mất 1 tấm nhựa hàng trên cùng bên trái, thép tấm panel han rỉ, ma ní, xích han rỉ, suy giảm tiết diện. Xích có đường kính từ $\phi 2.8 \div \phi 2.9\text{cm}$. Mani có đường	Cái	01	

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL	Tiến độ cung cấp
		kính từ $\phi 1.9 \div \phi 2.9$ cm. Móc treo có đường kính $\phi 4.0$ cm Đề xuất: Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel. Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní			
B	Cầu cảng 2.000DWT				
1	Đệm Đ1, phân đoạn 1	Xích, trục treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết diện nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
2	Đệm Đ10, phân đoạn 1	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết diện nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
3	Đệm Đ14, phân đoạn 2	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết diện nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ		
4	Đệm Đ17, phân đoạn 2	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; móc suy giảm tiết diện nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
5	Đệm Đ19, phân đoạn 2	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết diện nhiều, cần thay thế; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
6	Đệm Đ25, phân đoạn 3	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích, móc suy giảm tiết diện nhiều, cần thay thế; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
7	Đệm Đ31, phân đoạn 3	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích, móc suy giảm tiết diện nhiều, cần thay thế; đầu đệm rách 0.1m, rộng 1cm Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
8	Đệm Đ9, phân đoạn 1	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
9	Đệm Đ16,	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn	Bộ	01	

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL	Tiến độ cung cấp
	phân đoạn 2	Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm			
10	Đệm Đ18, phân đoạn 2	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
11	Đệm Đ20, phân đoạn 2	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
12	Đệm Đ22, phân đoạn 2	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
13	Đệm Đ24, phân đoạn 3	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư hỏng nứt rách lớn Đề xuất: Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	
14	Đệm Đ32, phân đoạn 3	Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích, móc suy giảm tiết diện; trục đầu đệm 0.2x0.1m Đề xuất: Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục thép treo đệm	Bộ	01	

2. Điều kiện thanh toán

Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận được bản gốc các chứng từ.

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá

TT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)
1							

TT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiền độ cung cấp
2							
	Tổng cộng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng giá trị sau thuế						

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 14h00, ngày 12/05/2025 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
 - Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn
 - ĐT: 02033.721.996 Fax: 02033.714.605.
- Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS, Phương02.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Quang Thoa